

## REFERENZ

# Mehrfamilienhaus, Kempten

### Baumaßnahme

- Bauwerksabdichtung
- Bauwerksabdichtung - erdbe-  
rührt nachträglich
- Bauwerksabdichtung -  
Mauerwerkssanierung
- Fliesenverlegung / Sanierung /  
Verbundabdichtung

### Objekttyp

- Mehrfamilienhäuser

### Kurzbeschreibung

Es handelt sich um ein Mehrfamili-  
enhaus aus den frühen 50-er Jah-  
ren. Bedingt durch eindringende  
Feuchtigkeit war eine Kernsanie-  
rung erforderlich.

### Problemstellung

Extrem hoher Durchfeuchtungs-  
grad nahezu 100%. Massive Putz-  
und Feuchteschäden. Es sollte  
hier ein moderner Wohnraum ge-  
schaffen werden, welcher heute  
wieder vermietet ist.

### Auftraggeber

Privat

### Planer

Planungsbüro Kneißl

### Verarbeiter

Fa. Kaiser, Bausachverständiger  
Am Obstgarten 3  
87760 Lachen-Albshofen

Fliesenlegerfachgeschäft Lemke  
Finkenstraße 17  
87700 Memmingen

DE\_DE\_87435\_Kempten\_Mehrfamilienhaus.doc

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Bauwerksabdichtung – Mauerwerkssanierung:

Kiesol  
Sulfatexschlämme  
Dichtspachtel  
Grundputz  
Sanierputz altweiß  
Feinputz  
Sanierputzfarbe  
Profi Baudicht

#### Fliesenverlegung / Sanierung / Verbundabdichtung:

Kiesol  
Elastoschlämme 1K  
Flexkleber  
Flexfuge  
Fugenschmal



### Fertigstellung

2007

