

REFERENZ

Mehrfamilienhaus, Bernau

Baumaßnahme

Bauwerksabdichtung - erdberührt nachträglich

Objekttyp

- Mehrfamilienhaus

Kurzbeschreibung

Mehrfamilienhaus der Wohnungsbaugenossenschaft in zentraler Lage.

Problemstellung

Aufsteigende Feuchtigkeit und nicht vorhandene Außenabdichtung des Kellers. Das Ziegelmauerwerk des Sockels ist durch jahrzehntelange Durchfeuchtung stark geschädigt.

Auftraggeber

Wobau
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Berliner Str. 2
16321 Bernau

Planer

Bauplanungsbüro Klaus-Toralf Eiermann
Rhinower Str. 4
10439 Berlin

Verarbeiter

Baugeschäft Czekalla,
Hardenbergstr. 40,
16359 Biesenthal

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Bauwerksabdichtung - erdberührt nachträglich

Kiesel
Sulfatexschlämme
Dichtspachtel
Rohrflansch
Profi Baudicht
Bohrlochsuspension
Grundputz



Körbel Hoch- und Ausbau
Sydower Fließ - Grüntal
Dorfstr. 20

Fertigstellung

11/2008