

REFERENZ

Mehrfamilienhaus, Bad Zwischenahn

Baumaßnahme

- Betonsanierung
- Sonstige

Objekttyp

- Ein-/ Zweifamilienhäuser

Kurzbeschreibung

Die Sichtbetonteile der Balkone eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahre 1981 waren stark in Mitleidenschaft gezogen worden und sollten saniert werden.

Problemstellung

Die Kragplatten der Balkone wiesen Abplatzungen und Risse auf. Schutz der Armierungseisen gegen Rost und aufmörteln der Abplatzungen. Anschließend erfolgte eine farbige Beschichtung zum Schutz vor Witterungseinflüssen.

Auftraggeber

Privat

Planer

Günther Lüers, Maurermeister

Verarbeiter

Günther Lüers, Maurermeister

Fertigstellung

2010

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Betonsanierung

Korrosionsschutz:	Rostschutz M
Reparaturmörtel:	Betofix RM
Grundierung:	Imprägniergrund
Beschichtung:	Betonacryl

