

REFERENZ

Mehrfamilienhaus, Gladbeck

Baumaßnahme

- Energetische Sanierung

Objekttyp

- Mehrfamilienhäuser

Kurzbeschreibung

Das obere Stockwerk des Gebäudes wurde in Rahmen einer Komplettanierung als erste Phase energetisch saniert.

Problemstellung

Durch nicht gedämmte Betonteile gab es hohe Wärmeverluste. Eine nicht fachgerechte Sanierung vor einigen Jahren verursachte Schimmelbildung an Wärmebrücken. Der Schimmel sollte nachhaltig bekämpft und die Wärmeverluste gestoppt werden.

Auftraggeber

Privat

Planer

Schlierkamp GmbH
45711 Datteln

Verarbeiter

Schlierkamp GmbH
45711 Datteln

Fertigstellung

November 2010

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Energetische Sanierung

Klebemörtel:	iQ-Fix
Hartschaumplatte:	iQ-Therm 50
Regulierungsputz:	iQ-Top
Armierungsgewebe:	iQ-TEX
Flächenspachtel:	iQ-Fill

