

REFERENZ

Mehrfamilienhaus, Greven

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Objektyp

- Mehrfamilienhäuser

Kurzbeschreibung

Das Mehrfamilienhaus in Greven wurde ca. 1940 errichtet. Das Ziegelgebäude hat ca. 45 Wohnungen, von denen die meisten mit einem Balkon ausgestattet sind.

Problemstellung

Die Fassade war undicht und sollte hydrophobiert werden. Es wurde eine Ziegelschlammverfugung mit Funcosil SNL und Fugenschlämme durchgeführt.

Fertigstellung

Mai 2008

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung / Ziegel
Funcosil SNL und Fugenschlämme



DE_DE_48268_Greven_Mehrfamilienhaus