

REFERENZ

Luisenberger Turm, Kellinghusen

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Objekttyp

- sonstige Gebäude

Kurzbeschreibung

Erbaut wurde der Turm 1858 auf dem ehemaligen Gut Luisenberg.

Problemstellung

Zielsetzung war es die durchfeuchteten Ziegelflächen instandzusetzen und dabei die Optik zu erhalten.

Auftraggeber

Stadt Kellinghusen

Planer

Stadt Kellinghusen

Verarbeiter

Bauunternehmen Hüning
25548 Kellinghusen

Fertigstellung

Frühjahr 2008

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Funcosil SNL

Funcosil Fugenschlämme



DE_DE_22548_Kellinghusen_Luisenberger_Turm.doc