

REFERENZ

Dom zu Lübeck, Lübeck

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Objekttyp

- Kirchen / Klöster

Kurzbeschreibung

Der romantische, im 13./14. Jahrhundert gotisch erweiterte Dom, wurde im zweiten Weltkrieg, wie viele andere historische Bauwerke in Lübeck, teilweise zerstört.

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung / Ziegel
Funcosil System

