

REFERENZ

Bauernhof, Greven

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Objekttyp

- Landwirtschaftliche Objekte

Kurzbeschreibung

Der Hof wurde gegen Ende des 18. Jahrhundert gebaut. Es handelt sich um einen für die Region typischen Ziegelbau. Auf dem Hof wird heute noch Landwirtschaft betrieben.

Problemstellung

Die Fugen im Giebel waren an der Wetterseite teilweise morbide. Der Giebel wurde neu verfugt und mit FC-Creme hydrophobiert.

Fertigstellung

Oktober 2008

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Fungenmörtel TK
Funcosil FC

