

## REFERENZ

# Jugendzentrum, Rothenburg ob der Tauber

### Baumaßnahme

- Energetische Sanierung

### Objekttyp

- Sonstige öffentliche Gebäude
- sonstige Gebäude

### Kurzbeschreibung

Das Jugendzentrum bekam neue Fenster, die dem heutigen Stand der Technik entsprachen. Um die energetische Sanierung zu komplettieren mussten auch die Fensterlaibungen und Heizkörpernischen gedämmt werden.

### Problemstellung

Die alte Dämmung der Heizkörpernischen aus Gipskartonplatten und Glaswolle musste entfernt werden. Die Fensterlaibungen aus Sandstein wurden vor der Sanierung egalisiert.

### Auftraggeber

Stadt Rothenburg ob der Tauber  
91541 Rothenburg ob der Tauber

### Planer

Stadt Rothenburg ob der Tauber  
91541 Rothenburg ob der Tauber

### Verarbeiter

Ebert GmbH  
Malerfachbetrieb  
91541 Rothenburg ob der Tauber

### Fertigstellung

Oktober 2010

DE\_DE\_91541\_Rothenburg\_Jugendzentrum

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Energetische Sanierung

Ausgleichsputz:	Grundputz
Klebemörtel:	iQ-Fix
Hartschaumplatte:	iQ-Therm 30
	iQ-Therm 50
	iQ-Therm 80
Regulierungsputz:	iQ-Top
Armierungsgewebe:	iQ-Tex 6,5/100
Flächenspachtel:	iQ-Fill

