

## REFERENZ

# Mehrfamilienhaus, Hamburg

### Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung
- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

### Objekttyp

- Mehrfamilienhäuser
- Denkmalschutz / historisch wertvolle Gebäude

### Kurzbeschreibung

In Nachbarschaft zum Curio Haus, dem Museum für Völkerkunde, dem Elysee Hotel, sowie mehreren Konsulaten befindet sich dieses schöne Wohnensemble. Ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt, stellt diese Anlage eine Besonderheit in der Rothenbaumchaussee dar, in der sich ansonsten zumeist Wohn-, und Geschäftshäuser befinden. Benannt wurde die Straße 1858 nach dem vor dem Dammtor befindlichen rot angestrichenem Schlagbaum.

### Problemstellung

Ausbrüche in den Fugen. Verschmutztes Gesamtbild und absandende, an Festigkeit nicht mehr ausreichende Fugen.

### Auftraggeber

Investor Eigentümergemeinschaft

### Verarbeiter

Dwuzet Fassadentechnik GmbH  
Bredowstraße 10  
22113 Hamburg

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Fassadeninstandsetzung – Ziegelschlämmverfugung

Fassadenreinigung: Schmutzlöser  
Schlammörtel: Fugenschlämme Color



### Fertigstellung

Ende 2009