

## REFERENZ

# Einfamilienhaus, Bad Salzuflen

### Baumaßnahme

- Energetische Sanierung

### Objekttyp

- Ein-/ Zweifamilienhäuser

### Kurzbeschreibung

Wohnhaus mit Erker entsprach nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen.

### Problemstellung

Im Wohnhaus und Erker war keine Dämmung vorhanden. Der Wohnraum und der Erker wurden energetisch saniert.

### Auftraggeber

Dr. Dipl.-Biologe  
Eginhard Husemann  
32105 Bad Salzuflen

### Planer

Moritz GmbH & Co. KG  
Bauunternehmen  
32105 Bad Salzuflen

### Verarbeiter

Moritz GmbH & Co. KG  
Bauunternehmen  
32105 Bad Salzuflen

### Fertigstellung

2010

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Energetische Sanierung

Klebemörtel:	iQ-Fix
Hartschaumplatte:	iQ-Therm 50
Laibungsplatte:	iQ-Therm L15
Befestigung:	Montagezylinder
Entkoppelung:	Trennwandstreifen
Armierungsgewebe:	iQ-Tex
Flächenspachtel:	iQ-Fill
Innenwandfarbe:	iQ-Paint

