

REFERENZ

Mehrfamilienhaus, Bielefeld-Brackwede

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung
- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Objektyp

- Mehrfamilienhäuser

Kurzbeschreibung

Am Rande eines wunderschönen Waldgebietes im Süden der Stadt Bielefeld befindet sich diese Wohnanlage.

Problemstellung

Der Zahn der Zeit hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Die verwitterte Fassade musste dringend saniert und gegen Feuchtigkeit geschützt werden.

Auftraggeber

Eigentümer

Planer

Eigentümer

Verarbeiter

Malermeister Strunk GmbH
32049 Herford

Fertigstellung

2009

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Reinigung: BFA
Imprägnierung: FC

