

## REFERENZ

# Betonwand Bundesstraße, Schmallenberg-Nordenau

### Baumaßnahme

- Betonsanierung

### Objekttyp

- Sonstige öffentliche Gebäude

### Kurzbeschreibung

Die Betonwand an der Durchfahrtsstraße in Schmallenberg-Nordenau zeigte erhebliche Schäden auf, auch an der Geländerbefestigung.

### Problemstellung

Das Problem waren besonders die großflächigen Ausbrüche und Risse in der Betonwand und an der Geländerbefestigung.

### Auftraggeber

Stadt Schmallenberg

### Verarbeiter

Firma Hoffmann, Schmallenberg

### Fertigstellung

05/2008

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Betonsanierung:

Betofix RM  
Rostschutz M

