

## REFERENZ

# Bürgerhaus am Altmarkt, Oschatz

### Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel
- Fassadeninstandsetzung / Putz

### Objekttyp

- Mehrfamilienhäuser
- Denkmalgeschützte / historisch wertvolle Gebäude

### Kurzbeschreibung

Etwa auf halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden liegt die Stadt Oschatz. Im Zentrum der Altstadt befindet sich der Altmarkt. Als Kaufmannssiedlung im 11. Jahrhundert entstanden, war er der Ausgangspunkt für die planmäßige Anlage der Stadt.

Die letzte Umgestaltung des Altmarktes 2003 veränderte sein Gesicht erneut. Auch das Bürgerhaus am Altmarkt Nr. 22 wurde einer Renovierungskur unterzogen.

### Problemstellung

Aufgabe war es, die klar und schön strukturierte Vorderfassade des Gebäudes zu sanieren und nachhaltig vor Witterungseinflüssen zu schützen. Für das Ziegelsichtmauerwerk wurde das Schlämmverfugungsverfahren gewählt und die Ornamentik wurde reprofiliert und im Siliconharz-Farbsystem instandgesetzt.

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Ziegelsichtmauerwerk Schlämmverfugung  
Funcosil SNL / SNL Spezial  
Fugenschlämme / Bauschlämme  
Alkutex AC Klinkerreiniger

#### Fassadeninstandsetzung / Putz

Werkstein- und Putzinstandsetzung  
Alkutex Abbeizer  
Betofix RM / Restauriermörtel  
Funcosil Imprägniergrund  
Funcosil Silicon Streichputz  
Funcosil LA Siliconharzfarbe



### Verarbeiter

Holger Uhlig Bautenschutz  
An der Hubertusburg 38  
04779 Wernsdorf

### Fertigstellung

Oktober 2004