

REFERENZ

Einfamilienhaus, Hattstedt Nordfriesland

Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel
- Fassadeninstandsetzung / Naturstein

Objekttyp

- Ein-/ Zweifamilienhäuser

Kurzbeschreibung

Altes Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert mit typischer Fassadenverzierung und kleinen original erhaltenen Halbbogen Fenstern. Das Mauerwerk besteht aus roten, gelbe und braune Ziegeln.

Problemstellung

Defekte Fugen und Risse in der Fassade ließen das Fassadenbild hässlich erscheinen. Die Fassade wurde gereinigt, steinsichtig geschlänmt mit Sulfatexschlämme. Außerdem erfolgte eine Grundierung mit Imprägniergrund und eine Beschichtung mit Siliconharzfarbe LA.

Auftraggeber

Privat

Verarbeiter

Malerei Carstensen, Hattstedt

Fertigstellung

Herbst 2005

Fassadenschlamm System

Fassadeninstandsetzung / Ziegel
Fassadeninstandsetzung / Naturstein
Sulfatexschlämme
Imprägniergrund
Siliconharzfarbe LA

