

## REFERENZ

# Königstor, Kaliningrad / Russland

### Baumaßnahme

- Fassadeninstandsetzung / Ziegel

### Objekttyp

- Denkmalgeschützte / historisch wertvolle Gebäude

### Kurzbeschreibung

Das Königstor in Kaliningrad (dt. Königsberg) wurde 1811 errichtet. Das im 2. Weltkrieg zerstörte Tor sollte als offizielles Symbol des 750. Stadtjubiläums benutzt werden. Innerhalb kürzester Zeit wurde das im Stil der alten Ordensarchitektur errichtete Baudenkmal restauriert. Dabei kehrten auch die 1945 verstümmelten Figuren komplett an die Fassade zurück. Zur Zeit befindet sich hier eine Ausstellung, die dem Kaliningrad Besuch von Peter I gewidmet ist.

### Problemstellung

Die Restaurierung begann im November 2004. Zu der Zeit ließ der Zustand des Tors sehr zu wünschen übrig, weil es schon im Krieg beschädigt und seit über sechzig Jahren weder gepflegt noch instandgesetzt wurde. In Deutschland haben Restauratoren große Erfahrung mit der Instandsetzung und Restaurierung von Figuren. Da es aber in Russland sehr schwierig und kompliziert ist, Kulturobjekten vorübergehend auszuführen hat man sich entschlossen sowohl das Ziegeltor als auch die Figuren direkt vor Ort mit

### eingesetzte Produktsysteme / Größe

#### Fassadeninstandsetzung / Ziegel

Restauriermörtel  
Haftfest  
Multispachtel  
Funcosil AG  
Silicon AFM  
Antihygro



Remmers-Produkten zu restaurieren.

### Fertigstellung

05/2006

### Planer

Restaurierungswerkstatt "Erbe"

### Verarbeiter

Restaurierungswerkstatt „Erbe“

[RU\\_DE\\_Königstor\\_Kaliningrad](#)